


PROSPETTO VIA BOTTA



PROSPETTO VIA SANT'ALESSANDERO

Tipologia degli elementi	Patologie e metodologia d'intervento		
fase 1 INTERVENTO D'URGENZA	CORNICI IN COTTO	Messa in sicurezza e fissaggio degli elementi in via di distacco	Riadesione di scaglie e di frammenti mediante resina epoxidica, con eventuale inserimento di perni in acciaio
	CORPO D'INTONACO	Iniezioni riempitive a base di calce idraulica ed aggregati finissimi per ristabilimento dell'adesione al supporto murario	
fase 2 INTERVENTO DI RESTAURO	MURATURA INTONACATA ANTICA	Verifica della stabilità dell'intonaco e eventuale integrazione delle lacune con salvabordi	
		Efflorescenze di colore giallastro	Pulitura e velatura delle integrazioni
	MURATURA INTONACATA RECENTE	Intonaco di integrazione delle lacune	Velatura delle integrazioni per uniformarle all'insieme
	ELEMENTI IN LATERIZIO	Rifacimento dell'intonaco di recente formazione mediante stesa di nuovo arriccio di calce e inerti di granulometria media lavato di cromia simile all'intonaco antico sottostante	
		Patine biologiche	Pulizia per eliminazione patine e depositi
	ELEMENTI DI ORNATO IN COCCIOPESTO		
		Rifacimento integrale degli stessi	
	ELEMENTI LAPIDEI	Consolidamento e stabilizzazione delle parti in via di distacco	
		Trattamenti protettivi ed idrorepellenti con miscele in solvente organico	
		Patine biologiche	Rimozione dei depositi superficiali incoerenti con spazzole ed aspiratori

Tutti gli interventi della fase 2 saranno eseguiti dopo l'approvazione del progetto e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza competente.

Copia
3 Sopr.
CHIESA DI SAN BENEDETTO - BERGAMO
PROSPETTI SU VIA SANT'ALESSANDRO E VIA BOTTA

PROGETTO DI RESTAURO

PROGETTO D'INTERVENTO
Data 29.04.11 Scala 1: 100 Disegnatore LB Codice MSB_RE_A01 Tavola 02A